

## Product Description



1, pas de ligne de coupe ou de soudage, la conception de l'économie d'espace.  
2, insérez le connecteur ATX 24 P3 du connecteur Molex 4 P3 et l'auxiliaire dans l'unité, Utilisez le connecteur Molex pour allumer une autre alimentation ATX.

3, lorsque vous utilisez deux ou plusieurs blocs d'alimentation, vous n'avez pas à démarrer manuellement l'autre alimentation.

Plug and Play, pas de chaleur, carte PC robuste.

4, carte mère alimentation sortie grande interface 4p.

5, l'interface d'alimentation de la carte mère Power 24p.

## Product Picture





